



TelWin SCADA® 6.06

Numer: 2/2017
Data: 11 sierpnia 2017

Publikacja nowej wersji systemu TelWin SCADA®

11 sierpnia 2017 r. została opublikowana najnowsza wersja systemu TelWin SCADA® 6.06. Zapraszamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w funkcjonowaniu systemu.



Lista zmian wprowadzonych w najnowszej wersji

Klient wizualizacji TelView

- **Mechanizm wersjonowania schematów z danymi raportowymi**
- **Zapis schematów w standardzie PDF/A-1b z wykorzystaniem podpisu elektronicznego**
- **Mechanizm zamiany tekstu na mowę**
- **Modyfikacja danych archiwalnych**
- **Prezentacja próbek na wykresach $f(t)$ z dokładnością milisekundową**
- **Inicjowanie/zbieranie danych według listy profili**
- **Wyświetlanie podpowiedzi kontekstowej nad elementem pasywnym schematu**

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w dokumentacji modułu.

Serwer systemu TelSrv

- **Modyfikacja wartości archiwalnych**
- **Przenoszenie wartości ułamkowej wartości raportowej godzinowej na kolejny okres**
- **Uzupełnianie danych archiwalnych w ostatnim okresie**
- **Wyświetlanie pełnej definicji nazwy w źródle (podgląd bazy)**
- **Wzory $W = \text{SumValid}(M, Z1, Z2, Z3, \dots)$ oraz $W = \text{SubValid}(M, Z1, Z2, Z3, \dots)$**

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w dokumentacji modułu.

Serwer TelWinWS

- **Nowy graficzny interfejs użytkownika**
- **Nowa usługa sieciowa – modyfikacja danych archiwalnych**
- **Nowa usługa sieciowa – pobieranie listy zmiennych**

Sterownik GM2Drv

- **Precyzyjna synchronizacja czasu (funkcja 0x26)**

Parametr dostępny wyłącznie dla przeliczników z rozszerzeniami GM3.

TelWin WebInterface

- **Dostosowanie podsystemu do zmian wprowadzonych w kliencie wizualizacji TelView oraz w przeglądarkach WWW**
- **Optymalizacja podsystemu dla obsługi map OSM**
- **Nowe parametry konfiguracyjne podsystemu: Katalog logu, Logo URL oraz Logo ToolTip**

UWAGA!!!

Zainstalowanie najnowszej wersji systemu TelWin SCADA® 6.06.0 wymaga przeinstalowania podsystemu TelWin WebInterface.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przyporządkowaną do podsystemu pulę aplikacji w IIS, która musi wskazywać na architekturę .NET Framework v4.5.2 lub nowszą.

Aby usunąć swój adres z naszej listy wysyłkowej, [kliknij tutaj](#).

Masz pytania lub komentarze? Prześlij je pocztą e-mail na adres subskrypcja@tel-ster.pl lub zadzwoń na numer +48 61 842-57-50